



**C.I.R.A. S.r.l.**  
Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: [info@ciraservizioidrico.it](mailto:info@ciraservizioidrico.it)  
Pec: [consorziocirasu@pcert.postecert.it](mailto:consorziocirasu@pcert.postecert.it)  
Web site: [www.ciraservizioidrico.it](http://www.ciraservizioidrico.it)

### VERBALE NON CONFORMITA' ACQUE POTABILI

Punto di campionamento: ZdF – CA1 – CA197B

Data di campionamento: 10/06/2024

Campione: Cira\_16\_24

Dalle analisi eseguite sono risultati non conformi i seguenti parametri:

parametro	data campionamento	Valore µg/l	limite/ µg/l
Sommatoria Trialometani	10/06/2024	33 +- 7	30

Azioni da intraprendere:

- Sopralluogo tecnico con verifica dello stato della vasca collegata e dei sistemi di disinfezione;
- Modifica al sistema di disinfezione;
- Riconrollo dopo circa un mese.

Operatore in campo incaricato: Ing. Roberto Ghi

Riconrollo: a cura del laboratorio interno

Dego, 04/07/2024

Dott.ssa Valentina Gennarelli