

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: [info@ciraservizioidrico.it](mailto:info@ciraservizioidrico.it)  
Pec: [consorzioCirasu@pcert.postecert.it](mailto:consorzioCirasu@pcert.postecert.it)  
Web site: [www.ciraservizioidrico.it](http://www.ciraservizioidrico.it)

**VERBALE NON CONFORMITA' ACQUE POTABILI**

Punto di campionamento: ZdF – CA1 – CA197A

Data di campionamento: 10/06/2024

Campione: Cira\_17\_24

Dalle analisi eseguite sono risultati non conformi i seguenti parametri:

parametro	data campionamento	Valore µg/l	limite/ µg/l
Sommatoria Triometani	10/06/2024	34+-7	30

Azioni da intraprendere:

- Sopralluogo tecnico con verifica dello stato della vasca collegata e dei sistemi di disinfezione;
- Modifica al sistema di disinfezione;
- Ricontrollo dopo circa un mese.

Operatore in campo incaricato: Ing. Roberto Ghi

Ricontrollo: a cura del laboratorio interno

Dego, 04/07/2024

Dott.ssa Valentina Gennarelli