



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

VERBALE NON CONFORMITA' ACQUE POTABILI

Punto di campionamento: ZdF – CO2

Data di campionamento: 30/05/2024

Campione: Cira_02_24

Dalle analisi eseguite sono risultati non conformi i seguenti parametri:

parametro	data campionamento	valore	limite/u.m
Coliformi totali	30/05/2024	15	0 UFC

Azioni da intraprendere:

- Sopralluogo tecnico con verifica dello stato della vasca collegata e dei sistemi di disinfezione;
- Aumento del monitoraggio;
- Riconrollo dopo circa un mese.

Operatore in campo incaricato: Ing. Roberto Ghi

Riconrollo: a cura del laboratorio interno

Dego, 31/05/2024

Dott.ssa Antonella Onori

